

ساروج های مرمت و پلاسترهای بازسازی



(ضخامت 2-10 mm) CERMIMORTAR 2-10



ISO 9001:2008

- ایده آل برای هم سطح سازی و یکدست کردن زیرلایه های بتنی و آماده سازی سطح پیش از نقاشی
- عملکرد عالی برای هم سطح سازی روی دیوارها تاضخامت 7mm
- بدون جمع شدگی یا ترک خوردگی

معرفی

ساروج سیمانی ترمیم کننده و یکدست کننده، مقاوم نسبت به آب و رطوبت، و سهولت استفاده. هم سطح سازی یکدست شدن شبیه ها و ترمیم ترک ها و خراپی های سطح تا ضخامت 7mm. قابلیت چسبندگی عالی بر روی زیرلایه. مقاوم به شرایط محیطی بیرون مکان مورد استفاده

مناسب برای پلاستر کردن دیوارها و نماهای داخلی و خارجی. می توان بعد از استفاده روی زیرلایه های سیمانی با نوعی مواد آن را روکش کرد یا پوشاند.

مشخصات

محصولات: سیمان با کیفیت، افزودنی هایی برای افزایش چسبندگی و مواد پرکننده ضخیم

نوع: پودری
رنگ: خاکستری / سفید
چگالی: 1/2 کرم بر سانتیمتر مکعب

ویژگیهای کاربردی

نسبت ترکیب: 6/0-6/5 آب / 25kg پودر

ضخامت مورد استفاده: 2-7 mm

ماندگاری در ظرف سرباز: 3 ساعت

دماهی مورد نیاز به هنگام کار: 5 تا 35 درجه سانتیگراد

زمان چسبیدن (اولیه / یکدست سازی): حداقل 6 ساعت (با توجه به ضخامت هم سطح سازی متغیر است)

زمان پوشش یا روکش: حداقل 3 روز (تفصیلات ناشی از هم سطح سازی ضخامت)

زمان چسبیدن نهایی: 28 روز (23 درجه سانتیگراد، 50% رطوبت نسبی)

عملکرد فنی

مقاومت نسبت به مواد قلایابی: خوب

مقاومت نسبت به شوک های حرارتی: 30+ تا 70 درجه سانتیگراد

سطوح موردن استفاده

مناسب برای زیرلایه های بتنی و کف های سیمانی، آجر و بلوک های بربکت

آماده سازی سطح

• زیر لایه باید برای یک چسبندگی مناسب پلاستر، حتماً تمیز باشد. سطوح باید تمیز و عاری از گرد و خاک، آلدگی، چربی یا هر نوع مانع دیگری برای چسبندگی باشد. بعد از سفت شدن صیقلی شدن سطوح و لایه سطحی (بتون و غیره) باید تمیز کاری انجام شود.

• زیر لایه باید کامل، تمیز، یکنواخت بوده و خیلی خشک یا خیس نباشد.

• زیر لایه های پر منفذ را باید پیش از استفاده از پلاستر، با CERMIFILM آماده سازی کرد.

• سطوح غیرقابل نفوذ را باید پیش از استفاده از پلاستر با CERMIFILM PLUS آماده سازی کرد.

• سطوحی که در معرض نور مستقیم خورشید هستند و دماهی سطح آنها بالای 30° است باید با مرطوب کردن خنک شوند.

• سطوح خشک شدن پیش از استفاده از پلاستر مرطوب شوند.

احتیاطات قبلی

- در صورت مشاهده هرگونه ذره گرد، کلوخی یا سخت در یک کیسه تازه باز شده، از آن محصول استفاده نکنید.

- بیشتر یا کمتر از آنچه که روی بسته بندی محصول یا دفترچه اطلاعات فنی آن درج شده، آب اضافه نکنید.

- وقتی مخلوط آماده شد دیگر به آن آب اضافه نکنید.

- آن را مستقیماً روی کاشی های سرامیک قبیل، سطوح فلزی، PVC، پلاستیکی یا بتن هوادیه، بتن، پیش ریخته کف های دارای سیستم حرارت از کف، و سطوح رنگ شده استفاده نکنید. لطفاً برای گرفتن راهکار با خدمات فنی مشاوره کنید.

- آن را روی زیر لایه یا بتون تازه نصب نمایند. قبیل از کاشی کاری، حداقل 6 هفته برای خشک شدن پلاستر یا بتون تمیز کنید.

- زمان مصرف 2-3 ساعت و 20-30 دقیقه است. زمان خشک شدن آن به شرایط ناساعع (دماهی محیطی بالا، هوای خشک، رطوبت یا باد شدید یا هنگام پلاستر کردن زیرلایه های پرمنفذ، کوتاه تر باشد. از این رو باید خیسی پلاستر را بدست لمس و تست کرد. زمان خشک شدن ممکن است در دماهای بایین تر یا رطوبت بالاتر یا هنگام پلاستر کردن سطوح عایق دار یا غیرقابل نفوذ، کوتاه تر باشد.

- اتصالات انساطی را نباید بر کرد یا با پلاستر پوشاند. آنها را باید با پروفیل ها یا ماستیک های مناسب، عایق کرد.



شرایط خاص

- برای سطوح غیرقابل نفوذ مانند کاشی کاری های قبلي توصیه می شود پیش از نصب کاشی از CERMIFILM PLUS به عنوان پرایمر استفاده شود.
- قابل استفاده برای پلاستر کردن سطوح سنگ گچی در فضاهای داخلی پرایمر شده با CERMIFILM
- اتصالات سرد بین پنل های بلوکی (تخته های سنگ گچی، تخته های پلاستر و ...) را می توان با پلاستر پوشاند (به فاصله هر 10 سانتیمتر در امتداد اتصال، پلاستر ریخته می شود).
- برای جلوگیری از هرگونه ترک خورده کی در اثر حرکت پنل، باید از نوار انتفاعی یا شبکه تقویت کننده مقاوم به مواد قلایای استفاده کرد. این تقویت کننده را باید وقتی پلاستر هنوز خیس است با توجه به توصیه سازنده، درون آن کار گذاشت.
- برای جلوگیری از ترک هایی که ممکن است روی سطح پلاستر ایجاد شوند باید از یک شبکه تقویت کننده مقاوم به مواد قلایای بین دو روکش استفاده کرد. این تقویت کننده را باید وقتی پلاستر هنوز خیس است با توجه به توصیه سازنده، در لایه اول کار گذاشت.
- پیش از کاشی کاری محل های خیس (حمام و ...) ابتدا ضدآب کردن توصیه می شود (CERMIPROOF FF ، CERMICRYL ، CERMIPROOF SS) .

پوشش

- مقدار پوشش تقریبی (kg/m^2) با توجه به سطح مورد استفاده می تواند متفاوت باشد.
- حداقل 1/5 کیلوگرم بر مترمربع (مناسب با روکشی به ضخامت 1 میلی متر)

بسته بندی

- کیسه های کرافت 25 کیلوگرمی (48 کیسه / 1200kg روی هر پالت)

انبارداری و زمان ماندگاری

- برای انبار کردن کیسه های باز نشده در هوای خشک و خنک بالای 5 درجه سانتیگراد، زمان ماندگاری 12 ماه از تاریخ تولید است. تاریخ تولید و عدد شارز روی بسته بندی درج شده است.
- محصولات را نباید در انبارهای مرطوب یا غرقاب شده نگهداری کرد. حداکثر 10 کیسه را می توان برای انبار کردن روی هم قرار داد.
- در صورت عدم استفاده از کیسه های باز شده، باید در آنها را محکم بست تا در مجاورت هوا قرار نکیرد.

بهداشت و ایمنی

- در صورت تماس با چشم سریع با آب فراوان شسته و از امداد پزشکی کمک گرفته شود.
- بعد از تماس با پوست، سریع با مقدار زیادی آب و صابون شستشو داده شود.
- از لباس، دستکش و محافظ چشم / صورت مناسب استفاده شود.
- محصول باید دور از دسترس اطفال نگه داشته شود.

توجه: در مرحله تولید، کنترل های اولیه محصول ما انجام شده است. ما ثبات کیفیت محصولاتمان را تضمین می کنیم. همه توصیه ها و دستورالعمل های درج شده در برگه اطلاعات فنی به طور کلی بر اساس تجربیات ما است. لطفاً برای سطوح خاصی که در برگه اطلاعات فنی لحاظ نشده اند، با ما تماس بگیرید. حق به روزرسانی اطلاعات این برگ، بدون اعلان قبلي، در صورت ضرورت های فني، برای شرکت ما محفوظ است. اين کاتالوگ جديده به نسخه هاي قبلي ارجحیت دارد.